

# Zertifikat

## Hygiene – Konformitätsprüfung

**Geprüfte Gerätebaureihe** LE und LK, jeweils unbeschichtet

**Geräteart** Lamellen-Wärmetauscherregister

**Hersteller** Fa. Walter Roller GmbH & Co., Lindenstraße 27-31,  
70839 Gerlingen,

**Prüfdatum /-ort** 03.07.2006 / Werk des Herstellers


**Prüfkriterien** Hygienerelevante Anforderungen folgender Regelwerke:

Allgemeine Raumluftechnik	Krankenhausbereich
VDI 6022, Blatt 1 (04/06) ✓	DIN 1946, Teil 4 (03/99) ✓
VDI 3803 (10/02) ✓	ÖNORM H 6020 (02/07) ✓
ÖNORM H 6021 (09/03) ✓	SWKI 99-3 (03/04) ✓
SWKI VA104-01 (04/06) ✓	
DIN EN 13779 (09/07) ✓	

**Prüfergebnis** Die Hygiene-Konformität wird  nicht  
 mit Auflagen bestätigt.  
 ohne Auflagen\*  
ausgenommen Wärmetauscherregister Tab. 3, Index 13, 16.

**Gültigkeitszeitraum** 3 Jahre: 01.2007 – 01.2010

**Registriernummer** HKP/D/0063/8/WR/0107/0110/MZ



Gutachter: Dr.-Ing. M. Möritz

ausgestellt am 19.07.2009, Berlin

Im Rahmen der Hygiene-Konformitätsprüfung (HKP) wurden die hygienerelevanten Anforderungen der unter „Prüfkriterien“ mit „✓“ markierten Regelwerke geprüft. Durch bloße Verweise einbezogene Anforderungen in anderen Regelwerken wurden nicht geprüft. Die HKP umfasst keine toxikologischen Prüfungen oder Bewertungen der in der geprüften Gerätebaureihe eingesetzten Materialien.